



Anticaro

Mühlestrasse 9
CH-8344 Bäretswil



Technischer
Überwachungs-Verein
Südwestdeutschland e.V.

**Niederlassung
Stuttgart**

Gottlieb-Daimler-Str. 7
7024 Filderstadt
Telefon (0711) 70 05-0
Teletex 711 635 tuevstg
Telefax (0711) 7005-611

ST-EU-Ostertag/De
09.02.1993

Kurzfassung des Berichts
vom 09.02.1993
über die Prüfung des
Kalkschutzgerätes ANTICARO
der Firma ANTICARO AG, Mühle
in Bäretswil/Schweiz

9
V1.1/1-10/11.91

Auftrags-Nr.: 35 585

Tel. +41 (0)44-939 11 13
Fax +41 (0)44-939 11 66

www. **Anticaro**.com



Anticaro

Mühlestrasse 9
CH-8344 Bäretswil

Kunde: ANTICARO AG, Mühle, CH 8344 Bäretswil
Auftrag: Prüfung des Kalkschutzgerätes
Auftrags-Nr.: 35 585



Technischer
Überwachungs-Verein
Südwestdeutschland e.V.

Blatt 2

1 Zusammenfassung

Das Kalk- und Rostschutzgerät ANTICARO wurde über einen Zeitraum von 19 Monaten in Regensdorf bei Zürich auf die Funktion, harte Kalkablagerungen auf Heizelementen zu verhindern, geprüft.

Es wurde festgestellt, daß in den Anlagen, in denen Geräte eingebaut waren, die Ablagerungen auf den Heizelementen lose und lockerer und dadurch leichter zu entfernen waren, als in den Anlagen, in denen keine Geräte installiert waren.

Auf den Heizelementen, die in Boilern ohne Geräte eingebaut waren, verblieb nach Fallversuch und Abbürsten der Heizregister ein höherer Restanteil an Ablagerungen.

In den Boilern mit eingebauten Geräten hat sich mengenmäßig weniger Kalk angesammelt, als in den Vergleichsanlagen.

Die Ergebnisse der Vergleichsuntersuchungen beziehen sich auf die Pavillons der Haftanstalt Regensdorf mit der dort vorhandenen san. Installation sowie der Beschaffenheit des Rohwassers - öffentliches Versorgungsnetz - während der Versuchszeit.



Anticaro

Mühlestrasse 9
CH-8344 Bäretswil

Kunde: ANTICARO AG, Mühle, CH 8344 Bäretswil
Auftrag: Prüfung des Kalkschutzgerätes
Auftrags-Nr.: 35 585



Technischer
Überwachungs-Verein
Südwestdeutschland e.V.

Blatt 3

2 Aufgabenstellung

Prüfung des ANTICARO Kalk- und Rostschutzgerätes auf Funktion durch den Technischen Überwachungs-Verein Südwestdeutschland e.V. im Auftrag der Firma ANTICARO AG, Mühle, CH 8344 Bäretswil.

3 Anlage

In der Haftanstalt Regensdorf wurden 4 baugleiche Pavillons ausgewählt. In jedem Pavillon ist ein Warmwasserbereiter derselben Baureihe installiert. Das Rohwasser wird dem öffentlichen Versorgungsnetz entnommen. Der Verbrauch der einzelnen Pavillons wird über Wasserzähler gemessen.

Die Installation in den Pavillons ist in verzinktem Eisenrohr nach DIN 2440 ausgeführt.

4 Durchführung der Prüfungen - Vergleiche

Vor Beginn der Prüfungen wurden die Kalkablagerungen aus den Boilern entfernt.

Die Heizelemente wurden durch Sandstrahlen gereinigt und anschließend gewogen.

Während der Prüfungen wurde das Kalt- und Warmwasser in Zeitabständen untersucht.

71.1/1-10/11/01

Tel. +41 (0)44-939 11 13

Fax +41 (0)44-939 11 66

www. **Anticaro**.com



Anticaro

Mühlestrasse 9
CH-8344 Bäretswil

Kunde: ANTICARO AG, Mühle, CH 8344 Bäretswil
Auftrag: Prüfung des Kalkschutzgerätes
Auftrags-Nr.: 35 585



Technischer
Überwachungs-Verein
Südwestdeutschland e.V.

Blatt 4

Nach 19 Monaten wurden die Prüfungen abgeschlossen. Die Heizelemente wurden ausgebaut und gewogen, die in den Boilern sich angesammelten Kalkrückstände wurden entnommen und ebenfalls gewogen.

Ablagerungen auf Heizelemente

	Menge	bezogen auf m ³ erzeugtes Warmwasser
	g	g/m ³
Pavillon 1 ANTICARO auf Kunststoffrohr	180,0	1,30
Pavillon 2 ANTICARO auf verzinktem Eisenrohr	378,9	2,46
Pavillon 3 Holzmanschette	607,3	5,27
Pavillon 4 kein Gerät eingebaut - Blindprobe -	697,3	5,89



Anticaro

Mühlestrasse 9
CH-8344 Bäretswil

Kunde: ANTICARO AG, Mühle, CH 8344 Bäretswil
Auftrag: Prüfung des Kalkschutzgerätes
Auftrags-Nr.: 35 585



Technischer
Überwachungs-Verein
Südwestdeutschland e.V.

Blatt 5

Rückstände in Boilern

	Menge	bezogen auf m ³ erzeugtes Warmwasser
	g	g/m ³
Pavillon 1	2160	15,6
Pavillon 2	2887	18,8
Pavillon 3	2600	22,6
Pavillon 4	2870	24,3

Die Sachverständigen

Dipl.Ing. Frenkler

Chem.Ing. Ostertag

